

**CTP SpA**  
**TARANTO**

PROGR.	TARGA	AZIEND.	TIPO	TELAIO	ANNO 1°
					Imm. zione
1	TA 426927	196	FIAT 370	ZCF702L0201014409	FEB. 1989
2	TA 426928	197	FIAT 370	ZCF702L0201014416	FEB. 1989
3	TA 426929	198	FIAT 370	ZCF702L0201014420	FEB. 1989
4	TA 426930	199	FIAT 370	ZCF702L0201014432	FEB. 1989
5	TA 453620	206	FIAT 370	ZCF702L0201015329	APR. 1990
6	TA 534728	213	FIAT 370/S	ZCF702M0101016994	OTT. 1993
7	TA 534729	214	FIAT 370/S	ZCF702M0101017408	OTT. 1993
8	TA 534733	217	FIAT 370/S	ZCF702M0101017359	OTT. 1993
9	TA 534733	218	FIAT 370/S	ZCF702M0101017350	OTT. 1993
10	EM 660 PE	219	FIAT 370/S	ZCF702M0101017356	OTT. 1993
11	AE 281 KB	227	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18621	SET.1995
12	AE 282 KB	228	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18620	SET. 1995
13	AE 283 KB	229	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18619	SET. 1995
14	AE 284 KB	230	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18622	SET. 1995
15	AE 175 KD	231	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18623	DIC. 1995
16	AE 176 KD	232	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18624	DIC. 1995
17	AE 177 KD	233	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18625	DIC. 1995
18	AE 179 KD	235	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18627	DIC. 1995
19	AE 180 KD	236	De Simon LL3040	ZA90LL30400A18628	DIC. 1995
20	AG 960 CY	237	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A18509	NOV. 1996
21	AG 961 CY	238	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18511	NOV. 1996
22	AG 962 CY	239	De Simon LL 3820	ZA90LLI38020A 18510	NOV. 1996
23	AG 963 CY	240	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18508	NOV. 1996
24	AG 964 CY	241	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18507	NOV. 1996
25	AG 440 CZ	242	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18513	NOV. 1996
26	AG 441 CZ	243	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18512	DIC. 1996
27	AG 847 CZ	244	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18514	DIC. 1996
28	AG 848 CZ	245	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18515	DIC. 1996
29	AG 256 DA	246	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18517	DIC. 1996
30	AG 259 DA	247	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18516	DIC. 1996
31	AG 257 DA	248	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18518	DIC. 1996
32	AG 258 DA	249	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18519	DIC. 1996
33	AN 829 ZE	250	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18540	settembre-97
34	AN 830 ZE	251	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18539	settembre-97
35	AN 832 ZE	253	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18537	settembre-97
36	AN 833 ZE	254	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18536	settembre-97
37	AN 834 ZE	255	De Simon LL3820	ZA90LLI38020A 18535	settembre-97
38	AN 835 ZE	256	De Simon LL 3820	ZA90LLI38020A 18534	settembre-97
39	BB 159 EB	257	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000835	settembre-98
40	BB 160 EB	258	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000837	settembre-98
41	BB 161 EB	259	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000838	settembre-98
42	EM 491 PE	260	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000839	settembre-98
43	BB 163 EB	261	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000840	settembre-98
44	BB 164 EB	262	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000841	settembre-98
45	BB 165 EB	263	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000844	settembre-98
46	BB 166 EB	264	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000869	settembre-98
47	BB 167 EB	265	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000870	settembre-98

48	<b>BB 168 EB</b>	<b>266</b>	Iveco 391E.12.29/OR	ZCF662M000E000871	settembre-98
49	<b>BH 230 AP</b>	<b>269</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180698	febbraio-00
50	<b>BH 678 AP</b>	<b>270</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180699	febbraio-00
51	<b>BH 709 AP</b>	<b>271</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180702	marzo-00
52	<b>BH 710 AP</b>	<b>272</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180700	marzo-00
53	<b>BH 711 AP</b>	<b>273</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180703	marzo-00
54	<b>BH 712 AP</b>	<b>274</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180701	marzo-00
55	<b>BH 741 AP</b>	<b>275</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180705	marzo-00
56	<b>BH 742 AP</b>	<b>276</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180704	marzo-00
57	<b>BH 796 AP</b>	<b>277</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180706	marzo-00
58	<b>BH 832 AP</b>	<b>278</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180708	marzo-00
59	<b>BH 833 AP</b>	<b>279</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180707	marzo-00
60	<b>BH 872 AP</b>	<b>280</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180709	marzo-00
61	<b>BJ 040 BY</b>	<b>281</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180711	marzo-00
62	<b>BJ 042 BY</b>	<b>282</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180710	marzo-00
63	<b>BJ 165 BY</b>	<b>283</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180712	aprile-00
64	<b>BJ 301 BY</b>	<b>284</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180715	aprile-00
65	<b>BJ 302 BY</b>	<b>285</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180713	aprile-00
66	<b>BJ 303 BY</b>	<b>286</b>	De Simon 1L4360KG1	ZA9IL4360KA180714	aprile-00
67	<b>BW 118 GT</b>	<b>287</b>	De Simon IL4380KD3	ZA9IL4380LA180911	dicembre-01
68	<b>BW 119 GT</b>	<b>288</b>	De Simon IL4380KD3	ZA9IL4380LA180913	dicembre-01
69	<b>BW 120 GT</b>	<b>289</b>	De Simon IL4380KD3	ZA9IL4380LA180910	dicembre-01
70	<b>BW 121 GT</b>	<b>290</b>	De Simon IL4380KD3	ZA9IL4380LA180914	dicembre-01
71	<b>BW 122 GT</b>	<b>291</b>	De Simon IL4380KD3	ZA9IL4380LA180912	dicembre-01
72	<b>CG 839 HL</b>	<b>292</b>	De Simon IL4380KD3	ZA9IL4380LA181111	giugno-03
73	<b>CG 840 HL</b>	<b>293</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181112	giugno-03
74	<b>CG 841 HL</b>	<b>294</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181113	giugno-03
75	<b>CG 842 HL</b>	<b>295</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181114	giugno-03
76	<b>CG 937 HL</b>	<b>296</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181115	giugno-03
77	<b>CG 938 HL</b>	<b>297</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181116	giugno-03
78	<b>CG 939 HL</b>	<b>298</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181117	giugno-03
79	<b>CG 940 HL</b>	<b>299</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181131	giugno-03
80	<b>CG 941 HL</b>	<b>300</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181132	giugno-03
81	<b>CG 942 HL</b>	<b>301</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181134	giugno-03
82	<b>CG 154 HM</b>	<b>302</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181133	luglio-03
83	<b>CG 155 HM</b>	<b>303</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181135	luglio-03
84	<b>CG 156 HM</b>	<b>304</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181136	luglio-03
85	<b>CG 157 HM</b>	<b>305</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181137	luglio-03
86	<b>CG 158 HM</b>	<b>306</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181138	luglio-03
87	<b>CG 159 HM</b>	<b>307</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181139	luglio-03
88	<b>CG 160 HM</b>	<b>308</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181140	luglio-03
89	<b>CG 161 HM</b>	<b>309</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181141	luglio-03
90	<b>CG 162 HM</b>	<b>310</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181142	luglio-03
91	<b>CG 163 HM</b>	<b>311</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181143	luglio-03
92	<b>CG 372 HM</b>	<b>312</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181144	luglio-03
93	<b>CG 373 HM</b>	<b>313</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181145	luglio-03
94	<b>CG 374 HM</b>	<b>314</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181146	luglio-03
95	<b>CG 375 HM</b>	<b>315</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181147	luglio-03
96	<b>CG 376 HM</b>	<b>316</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181148	luglio-03
97	<b>CG 377 HM</b>	<b>317</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181149	luglio-03
98	<b>CG 378 HM</b>	<b>318</b>	De Simon 1L4380K.D3	ZA9IL4380LA181150	luglio-03

99	<b>CG 379 HM</b>	<b>319</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181151	luglio-03
100	<b>CG 548 HM</b>	<b>320</b>	De Simon IL4380K.D3	ZA9IL4380LA181152	luglio-03
101	<b>DA 556 ND</b>	<b>321</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181524	gennaio-07
102	<b>DA 557 ND</b>	<b>322</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181523	gennaio-07
103	<b>DA 558 ND</b>	<b>323</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181522	gennaio-07
104	<b>DA 573 ND</b>	<b>324</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181521	gennaio-07
105	<b>DA 574 ND</b>	<b>325</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181520	gennaio-07
106	<b>DA 582 ND</b>	<b>326</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181701	gennaio-07
107	<b>DA 583 ND</b>	<b>327</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181703	gennaio-07
108	<b>DA 584 ND</b>	<b>328</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181702	gennaio-07
109	<b>DA 595 ND</b>	<b>329</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181704	gennaio-07
110	<b>DA 596 ND</b>	<b>330</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181705	gennaio-07
111	<b>DA 616 ND</b>	<b>331</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181706	febbraio-07
112	<b>DA 617 ND</b>	<b>332</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181708	febbraio-07
113	<b>DA 618 ND</b>	<b>333</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181707	febbraio-07
114	<b>DA 634 ND</b>	<b>334</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181709	febbraio-07
115	<b>DA 635 ND</b>	<b>335</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181710	febbraio-07
116	<b>DA 657 ND</b>	<b>336</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181711	febbraio-07
117	<b>DA 658 ND</b>	<b>337</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181712	febbraio-07
118	<b>DA 672 ND</b>	<b>338</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181713	marzo-07
119	<b>DA 673 ND</b>	<b>339</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181714	marzo-07
120	<b>DA 674 ND</b>	<b>340</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181715	marzo-07
121	<b>DA 683 ND</b>	<b>341</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181716	marzo-07
122	<b>DA 684 ND</b>	<b>342</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181717	marzo-07
123	<b>DA 698 ND</b>	<b>343</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181718	marzo-07
124	<b>DA 699 ND</b>	<b>344</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181719	marzo-07
125	<b>CA 609 RG</b>	<b>345</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181720	marzo-07
126	<b>CA 639 RG</b>	<b>346</b>	De Simon Millemiglia HD	ZA9NL534SKA181721	marzo-07
127	<b>DG 957 BF</b>	<b>347</b>	Mercedes Turismo	WEB63203613245650	aprile-08
128	<b>DG 958 BF</b>	<b>348</b>	Mercedes Turismo	WEB63203613245668	aprile-08
129	<b>CY 020 EY</b>	<b>349</b>	Irizar Scania K124EB	VS9YR1237BC016638	agosto-03
130	<b>CY 021 EY</b>	<b>350</b>	Irizar Scania K124EB	VS9YR1237BC016639	agosto-03
131	<b>BF 468 AG</b>	<b>351</b>	Iveco 391E 12. 35 M Orlandi Sicca 2001	ZCF662P000E001763	agosto-99
132	<b>BN 422 PG</b>	<b>352</b>	Irisbus Italia 380E 12. 38 HD	ZGA742R0006002799	settembre-00
133	<b>CS 013 ZC</b>	<b>353</b>	Irisbus Italia 380E 12. 38 HD	ZGA742R0006002976	marzo-01
134	<b>EM 373 PE</b>	<b>354</b>	Irisbus Italia 391E 12. 35/M 2001 NC	ZGA662P000E003353	aprile-01
135	<b>EM 374 PE</b>	<b>355</b>	Irisbus Italia 397E 12. 43 Orlandi 2001	ZGA7B2S000E000763	gennaio-04
136	<b>EM 375 PE</b>	<b>356</b>	Irisbus Italia 397E 12. 43 Orlandi 2001	ZGA7B2S000E001666	maggio-05
137	<b>EM 376 PE</b>	<b>357</b>	Irisbus Italia 397E 12. 43 Orlandi 2001	ZGA7B2S000E001710	maggio-05
138	<b>EM 377 PE</b>	<b>358</b>	Irisbus Italia 397E 12. 43 Orlandi 2001	ZGA7B2S000E001170	aprile-04
139	<b>EM 378 PE</b>	<b>359</b>	Irisbus Italia 391E 12. 35/M 2001 NC	ZGA662P000E003426	marzo-01
140	<b>EM 387 PE</b>	<b>360</b>	Irisbus Italia 397E 12. 35 Orlandi 2001	ZGA7B2P000E001200	maggio-04
141	<b>EM 388 PE</b>	<b>361</b>	Irisbus Italia 397E 12. 35 Orlandi 2001	ZGA7B2P000E001194	aprile-04
142	<b>EM 389 PE</b>	<b>362</b>	Irisbus Italia 397E 12. 35 Orlandi 2001	ZGA7B2P000E001246	maggio-04
143	<b>EM 390 PE</b>	<b>363</b>	Irisbus Italia 397E 12. 35 Orlandi 2001	ZGA7B2P000E001245	aprile-04

144	<b>EM 391 PE</b>	<b>364</b>	Irisbus Italia 380E 12. 38 2001 HDH PL 55	ZGA662R000E003548	luglio-01
145	<b>EM 395 PE</b>	<b>365</b>	Irisbus Italia 397E 12. 35 Orlandi 2001	ZGA7B2P000E001010	aprile-04
146	<b>EH 374 FT</b>	<b>366</b>	De Simon IL 30	ZA9IL3310LLA18735	ago-00
147	<b>EH 375 FT</b>	<b>367</b>	De Simon IL 30	ZA9IL3310LLA18734	ago-00
148	<b>EH 373 FT</b>	<b>368</b>	De Simon IL 30	ZA9IL3310LLA18736	ago-00
149	<b>EH 377 FT</b>	<b>369</b>	De Simon IL 30	ZA9IL3310LLA18733	ago-00
150	<b>EH 391 FT</b>	<b>370</b>	De Simon IL 30	ZA9IL3310LLA18733	ago-00
151	<b>EH 449 FT</b>	<b>371</b>	Iveco A 50 C Daily	ZCF050C0005535406	feb-07
152	<b>EH 450 FT</b>	<b>372</b>	Iveco A 50 C Daily	ZCF050C0005535407	gen-08
153	<b>EH 504 FT</b>	<b>373</b>	Scania Ommilink	YS2L4X20001853596	mar-06
154	<b>EH 505 FT</b>	<b>374</b>	Solaris Urbino	SUU2411665BPN1489	gen-06
155	<b>EH 506 FT</b>	<b>375</b>	Scania Ommilink	YS2L4X20001853650	mar-06
156	<b>EH 517 FT</b>	<b>376</b>	Scania Ommilink	YS2L4X20001853589	mar-06
157	<b>EH 518 FT</b>	<b>377</b>	Scania Ommilink	YS2L4X20001853671	mar-06
158	<b>EH 519 FT</b>	<b>378</b>	Scania Ommilink	YS2L4X20001853638	mar-06
159	<b>EH 550 FT</b>	<b>379</b>	Scania Ommilink	YS2K4X20001855744	nov-06
160	<b>EH 554 FT</b>	<b>380</b>	Solaris Urbino	SUU2411665BPN1487	gen-06
161	<b>EH 572 FT</b>	<b>381</b>	Solaris Urbino	SUU2411665BPN1490	gen-06
162	<b>EW 512 JF</b>	<b>382</b>	MAN	WMAA01ZZZYB019727	apr-01
163	<b>EW 532 JF</b>	<b>383</b>	MAN	WMAA01ZZZYB019728	apr-01
164	<b>EW 544 JF</b>	<b>384</b>	MAN	WMAA01ZZZYB019811	apr-01
165	<b>FK 220 MM</b>	<b>385</b>	Scania	ZA9IL3310LA180775	19/03/2001
166	<b>FK 221 MM</b>	<b>386</b>	Scania	ZA9IL3310LA180782	19/03/2001
167	<b>FK 222 MM</b>	<b>387</b>	Scania	ZA9IL3310LA180781	22/03/2001
168	<b>FK 223 MM</b>	<b>388</b>	Scania	ZA9IL3310LA180789	21/03/2001
169	<b>FK 224 MM</b>	<b>389</b>	Scania	ZA9IL3310LA180778	21/03/2001
170	<b>FK 225 MM</b>	<b>390</b>	Scania	ZA9IL3310LA180796	02/04/2001
171	<b>FK 226 MM</b>	<b>391</b>	Scania	ZA9IL3310LA180793	27/03/2001
172	<b>FK 227 MM</b>	<b>392</b>	Scania	ZA9IL3310LA180791	27/03/2001
173	<b>FK 228 MM</b>	<b>393</b>	Scania	ZA9IL3310LA180794	28/03/2001
174	<b>FK 229 MM</b>	<b>394</b>	Scania	ZA9IL3310LA180803	04/04/2001